OBISPADO DE CÓRDOBA
Calle Torrijos, 12.14003 Córdoba

Diputación de Córdoba
Registro General de Entrada
Fecha: 2 DIC 2015
Nº ENTRADA

EXCMA. DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
Vicepresidencia 1ª
DPTO. DE PROMOCIÓN Y PROYECTOS

Córdoba, 25 de noviembre de 2015

De conformidad con el Decreto dictado con fecha 16-03-2015 resolución nº 2015/00001810, relativo a la subvención excepcional concedida para la "MEJORA DE LA PARROQUIA DE SANTA MARINA DE AGUAS SANTAS DE VILLAFRANCA DE CÓRDOBA", procedemos a la justificación de dicha subvención.

Para ello se adjunta la cuenta justificativa simplificada compuesta de los siguientes documentos:

A. Memoria de actuación justificativa, indicando las actividades realizadas y los resultados obtenidos.
B. Relación clasificada de los gastos de la actividad, así como las facturas de las actividades realizadas.
C. Detalle de ingresos o subvenciones que han financiado la actividad subvencionada.

Sin más, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo.

Atentamente,

Obispado de Córdoba
Administración Diocesana

Fdo: José Luis Vidal Soler.
Ecónomo Diocesano.

CUENTA JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA

D. José Luis Vidal Soler en nombre y representación de Obispado de la Diócesis de Córdoba con CIF R-1400010-C solicita tenga por presentada la siguiente **CUENTA JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA** relativa a la Subvención percibida en el expediente GEX 2015/7246, relativo al Decreto dictado con fecha 16/03/2015 resolución nº 2015/00001810, para la Parroquia de Santa Marina de Aguas Santas de Villafranca de Córdoba.

A. Memoria de actuación justificativa, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos (en hoja aparte)

B. Relación clasificada de los gastos de la actividad:

Identificación del acreedor		Nº de Factura	Concepto Factura	Fecha de Emisión Factura	Fecha de Pago Factura	Importe Factura
CIF	Nombre Razón Social					
B-14065544	Construcciones Fernández y Villa, S.L.	A 166	Reparación de cubierta y pinturas parroquia	25/08/15	31/09/2015	15.150,00 €
				TOTALES.....		15.150,00 €

C. Detalle de ingresos o subvenciones que han financiado la actividad subvencionada:

Identificación de la procedencia de la Subvención	Importe
Excma. Diputación Provincial de Córdoba	15.000,00 €
Aportación propia	150,00 €
Totales.....	**15.150,00 €**

El abajo firmante declara bajo su responsabilidad que los datos incluidos son ciertos, y en todo caso manifiesta su disposición a que la Diputación Provincial de Córdoba compruebe cualquiera de los justificantes relacionados, con el fin propio de obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin le podrá ser requerida la remisión de los justificantes originales.

Córdoba, a 20 de noviembre de 2015.
El interesado/Representante Legal

Obispado de Córdoba
Administración Diocesana

Fdo.: José Luis Vidal Soler

ILTMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

A. Memoria de actuación justificativa, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos en la Parroquia de Santa Marina de Aguas Santas
VILAFRANCA DE CÓRDOBA (CÓRDOBA)

1.- ANTECEDENTES

Se redacta la presente memoria al objeto de justificar las actuaciones realizadas en la Parroquia de Santa Marina de Aguas Santas de Villafranca de Córdoba, situadas en la calle Alcolea número veintiséis de la localidad.

El uso característico del edificio es Equipamiento Religioso, de carácter público, y las obras que se han realizado se encuentran referenciadas en la Documentación Técnica redactada a tal efecto.

No se han modificado las condiciones existentes en el edificio, respecto de sus superficies ni de volumen construido. Asimismo tampoco se ha modificado la configuración arquitectónica del mismo, ya que la intervención era solamente la necesaria para el lógico y necesario mantenimiento con el que deben de cumplir los edificios.

Se encargó el trabajo a petición del Obispado de Córdoba.

El técnico autor de la documentación técnica es el Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación D. Rafael Prados Castillejo, colegiado nº 404 en el COAAT de Córdoba, a quien igualmente se le encomendó el seguimiento de las obras.

2.- ACTUACIONES

Las actuaciones que se han llevado a cabo son las que siguen:

a.- Restauración portada y protección contra aves

Limpieza de la portada mediante microchorro a presión de arena y limpieza posterior de residuos en superficies horizontales. Posteriormente se aplicó un consolidante hidrófugo protección final, en fábrica vista y enlucidos, realizada con un protector silicónico con biocida, aplicado por rociado o pulverización hasta la impregnación de la superficie y de consolidación química, en fábrica vista realizada mediante la aplicación de silicato de etilo por proyección pulverizada impregnando hasta la saturación, incluso eliminación del exceso en superficie.

Se ha dotado a la fachada de un sistema de protección contra la aglomeración de palomas y aves de similar tamaño para evitar así los posibles daños de dichos animales a la portada.





b.- Reparación fachada lateral recayente a la plaza

Se limpió previamente el paramento para posteriormente enfoscar y pintar con pintura pétrea.





c.- Cubiertas

Se ha hecho un repaso general de la cubierta de forma que donde estaban movidas las tejas se han puesto de nuevo en el lugar que correspondía. Las tejas rotas se han sustitudo por otras nuevas. Los caballetes y remates de la cubierta también se han reparado.

Se han saneado las cornisas y terminado el encuentro entre la misma y la chapa de cubierta mediante ladrillo hueco. Al igual que el paramento se ha enfoscado y pintado.

Se ha cegado el hueco existente en el hastial de la nave central con ladrillo y terminado enfoscado de mortero.

Para evitar la entrada de aves al interior se ha colocado una malla metálica de protección en la ventana existente posterior a la iglesia.




3.- PRESUPUESTO

El presupuesto de ejecución material finalmente ha ascendido a la cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (12.520,66 €). A esta cantidad le corresponde un IVA de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (2.629,34 €), por lo que el importe total asciende a la cantidad de QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA EUROS (15.150,00 €).

4.- PUBLICIDAD DE LA ACTUACIÓN

Publicación que realiza la Hermandad y Parroquia de Santa Marina de Aguas Santas en Honor a la patrona de Villafranca de Córdoba.





XXIX Aniversario de la Coronación Canónica

Fiestas en Honor a Ntra. Madre y Patrona María Santísima de los Remedios Coronada

Villafranca de Córdoba | Septiembre 2015

Obras de Mejora en la Parroquia de Santa Marina de Aguas Santas

OBRAS DE MEJORA EN LA PARROQUIA DE SANTA MARINA DE AGUAS SANTAS DE VILLAFRANCA DE CÓRDOBA

A continuación se expone la relación de empresas invitadas a ofertar económicamente las obras de la Parroquia de Santa Marina de Aguas Santas de Villafranca de Córdoba, así como las que presentaron su oferta y la empresa a la cual ha sido adjudicada.

EMPRESAS	PRESENTADA	ADJUDICADA
FAHE CÓRDOBA, S.L. Villafranca de Córdoba (Córdoba)		
JACENA 2006, S.L. Villafranca de Córdoba (Córdoba)	X	
CONSTRUCCIONES HOJACA, S.L. Villafranca de Córdoba (Córdoba)		
JUCAMO S.L. Villafranca de Córdoba (Córdoba)	Fuera de plazo	
MARIO JOSÉ SÁNCHEZ CUESTAS Villafranca de Córdoba (Córdoba)		
COMADU 75, SL Villafranca de Córdoba (Córdoba)		
CONSTRUCCIONES FERNÁNDEZ Y VILLA, S.L. Montes (Córdoba)	X	X
COINBOSCO Posadas (Córdoba)	X	
FRAPEFER, S.L. Castro del Río (Córdoba)	X	



DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras de mejora a realizar en la Parroquia de Santa Marina de Aguas Santas, que son objeto de esta memoria valorada, son las referenciadas a continuación: restauración de la portada de piedra y protección contra aves, reparación fachada lateral recayente a la plaza y cubiertas

1- Restauración portada y protección contra aves

Se aplicará un consolidante hidrófugo a toda la superficie de la portada de la fachada de la parroquia para evitar que se produzcan más desprendimientos y se disgregue la piedra. Se dotará a la fachada de un sistema de protección contra la aglomeración de palomas y aves de similar tamaño para evitar así los posibles daños de dichos animales a la portada.

2- Reparación fachada lateral recayente a la plaza

Al retirar la vegetación que había junto a la fachada lateral del templo, se observa que se encuentra deteriorado, por lo que previamente se enfoscará para posteriormente pintar con pintura pétrea, incluso se limpiarán previo a ello.


3.- Cubiertas

Se repasará la cubierta de forma que las piezas cerámicas que estén movidas se pondrán de nuevo en el lugar que le corresponda, se limpiará y se sustituirán aquellas que estén rotas por otras nuevas. Se repararán los caballetes y remates de la cubierta.

Las cornisas se deberán sanear y terminar el encuentro entre la misma cornisa y la chapa de cubierta mediante ladrillo hueco. Se terminará enfoscado y pintado.

En el hastial de la nave central se observa un hueco, por lo que se procederá a su cegado con ladrillo y terminado enfoscado de mortero.

En la ventana existente posterior a la iglesia se colocará una malla metálica para su protección.



RESUMEN DE PRESUPUESTO

PARROQUIA DE SANTA MARINA DE AGUAS SANTAS. VILLAFRANCA

CAPITULO	RESUMEN	EUROS
1	PORTADA	1.281,00
2	FACHADA LATERAL	6.909,71
3	CUBIERTAS	6.309,41
4	HUECO HASTIAL CUBIERTA NAVE CENTRAL	250,00
5	VENTANA POSTERIOR IGLESIA	182,89
6	SEGURIDAD Y SALUD	150,00
7	CONTROL DE CALIDAD	125,00
8	GESTION DE RESIDUOS	185,00
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	15.393,01
	21,00 % I.V.A.	3.232,53
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA	18.625,54
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	18.625,54

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Córdoba, diciembre de 2014

Luis de Olmedo Gordillo
Arquitecto Técnico e Ingeniero en Edificación

CONSTRUCCIONES
FERNANDEZ Y VILLA, S.L.

C/ LUCENA, Nº 34, 14510 MORILES (CÓRDOBA)
B-14.065.544

PARROQUIA DE SANTA MARINA DE AGUAS SANTAS

C/ ALCOLEA,26
14420 VILLAFRANCA DE CORDOBA
CORDOBA

FECHA	FACTURA	CLIENTE	N.I.F.	TELÉFONO	PÁG.
25/08/15	A 166	430001637	R-1400442-H		1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO	IMPORTE
	REPARACION DE CUBIERTA Y PINTURAS PARROQUIA SANTA MARINA DE AGUAS SANTAS	1,00	12.520,66	12.520,66

TOTAL IMP.	%	IMPORTE	BASE	%	IVA	%	REC.	TOTAL FRA. (€)
12.520,66			12.520,66	21,00	2.629,34			**15.150,00**
								Eur

Forma Pago:
Banco: [redacted]

CONSTRUCCIONES
FERNANDEZ Y VILLA, S.L.
C.I.F. B 14.065.544
C/. Lucena, 34 - Telf. 957 53 75 18
14510 MORILES (Córdoba)

Vencimientos:
25/08/15
15.150,00